Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)
Nr.16992 komplett Nr.14174 Klemmflansch Nr.19869 Fett
Gelenk zwischen Motor und Welle Dehler 34 ab Werk eingebaut
keine Ersatzteile oder neu Teile verfügbar
ein Umbau ist dann erforderlich





